





11 Przekrój normalny na podłożu G-3 od km 0+036,42 do km 0+111,59
ul. Józefa Piłsudskiego



Łuk kołowy na odcinku:

- od km 0+018,52 do km 0+036,42
- od km 0+067,12 do km 0+111,59
- od km 0+141,19 do km 0+222,64



12 Przekrój normalny na podłożu G-3 od km 0+141,19 do km 0+185,70



Łuk kołowy na odcinku:

- od km 0+141,19 do km 0+222,64



13 Przekrój normalny na podłożu G-3 od km 0+222,64 do km 0+294,96
ul. 11 Listopada



Łuk kołowy na odcinku:

- od km 0+294,96 do km 0+339,67

14 Przekrój normalny na podłożu G-3 od km 0+294,96 do km 0+339,67
ul. 11 Listopada



Łuk kołowy na odcinku:

- od km 0+354,33 do km 0+392,52

| | | |
|--|--|--|
|  Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych Zakład Usług Projektowo-Konsultingowych ul. Pogodna 6/27 63 - 600 Kępno tel. 0-793 390 542 tel/fax 0-62 78 16 701 | | |
| Temat | Projekt przebudowy drogi powiatowej nr 4510E w miejscowości Bolesławiec | |
| Inwestor | Powiatowy Zarząd Dróg w Wieruszowie ul. Marianów 7, 98-400 Wieruszów | |
| Rysunek | PRZESKROJE NORMALNE | |
| Branża | DROGOWA - PB | |
| Rys. nr 4.3 | Opracował | mgr inż. Jacek Małecki |
| Skala 1:50 | Projektant | inż. Mariusz Wołczak KUP/0048/POOD/06 |
| Data oprac. 11.2008r. | Asystent | mgr inż. Joanna Małeczka |
| | Sprawdzający | mgr inż. Sławomir Szulc WRR-4-2131-3802 |